
Рекомендованный линейный привод Hoodland




При применении не рекомендованного привода, в случае нестабильной его работы можно попробовать включить в разрыв:

Лучший вариант:
Термистор 4.7 Ом (см. www.chipdip.ru)



Вариант:
лампа галогеновая 12 вольт 55 Вт



ZONE	1		17.10.2026	APPROVED

Схема подключения линейного привода.dch